

Link do produktu: <https://www.herz.beninca.waw.pl/tuba-slimacznicy-do-silownika-bill30-beninca-9688113-p-1165.html>



Tuba ślimacznicy do siłownika BILL30 BENINCA - 9688113

Cena **351,78 zł**

DOSTĘPNY

UWAGA !!!

TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI **3 DNI**

NUMER KATALOGOWY **9688113**

Kod producenta **9688113**

Producent **BENINCA SERWIS**

RODZAJ ELEMENTU **TUBA**

OPIS PRODUKTU

BENINCA Części serwisowe, serwis, naprawa, zestawy naprawcze

Tuba ślimacznicy do siłownika BILL30 BENINCA - 9688113



SERWIS

Autoryzowany serwis BENINCA

Naprawa i wymiana części w serwisie - gwarancja jakości.
Fachowe porady serwisowe.
Możliwość przyjazdu serwisu bezpośrednio do klienta.

SERWIS

Zamów serwis

MONTAŻ



Istnieje
możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów
BENINCA

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym
biurem handlowym:

tel. +48 797108180