


Link do produktu: <https://www.herz.beninca.waw.pl/wal-wyjsciowy-do-silownika-bull-5-8-beninca-9686703-p-1167.html>



Wał wyjściowy do siłownika BULL 5 8 BENINCA - 9686703

Cena **439,11 zł**

DOSTĘPNY

UWAGA !!!

TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI **3 DNI**

NUMER KATALOGOWY **9686703**

Kod producenta **9686703**

Producent **BENINCA SERWIS**

RODZAJ ELEMENTU **WAŁ**

OPIS PRODUKTU

BENINCA Części serwisowe, serwis, naprawa, zestawy naprawcze

Wał wyjściowy do siłownika BULL 5 8 BENINCA - 9686703



SERWIS

Autoryzowany serwis BENINCA

Naprawa i wymiana części w serwisie - gwarancja jakości.
Fachowe porady serwisowe.
Możliwość przyjazdu serwisu bezpośrednio do klienta.

SERWIS

Zamów serwis

MONTAŻ



Istnieje
możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów
BENINCA

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym
biurem handlowym:

tel. +48 797108180