

Link do produktu: <https://www.herz.beninca.waw.pl/2-rura-bill50mbill5024-9688118-p-665.html>

2 - Rura BILL50M/BILL5024 - 9688118



DOSTĘPNOŚĆ	ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	9688118
KOD PRODUCENTA	9688118
Producent	BENINCA SERWIS
RODZAJ ELEMENTU	TUBA

OPIS PRODUKTU

BENINCA Części serwisowe, serwis, naprawa, zestawy naprawcze

2 - Rura BILL50M/BILL5024 - 9688118



SERWIS

Autoryzowany serwis BENINCA

Naprawa i wymiana części w serwisie - gwarancja jakości.
Fachowe porady serwisowe.
Możliwość przyjazdu serwisu bezpośrednio do klienta.

MONTAŻ



Istnieje
możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów
BENINCA

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym
biurem handlowym:

tel. +48 797108180